

KIV/AUTO

**МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ
АВТОМОБИЛЕ**

Прайс лист 2021

СОДЕРЖАНИЕ

• Диагностика автомобиля	3 стр
• Рулевое управление	3 стр
• Топливная система	3 стр
• Система сцепления	3 стр
• Замена технических жидкостей и фильтров	4 стр
• Тормозная система	5 стр
• Ходовая часть	6 стр
• Замена технических жидкостей и фильтров	7 стр
• ГРМ (газораспределительный механизм)	8 стр
• Двигатель	9 стр
• Система зажигания	10 стр
• Чистка форсунок (инжектора)	10 стр
• Замена сервисных ремней	11 стр
• Система охлаждения	11 стр
• Ремонт электрооборудования	11 стр
Контакты	12 стр



ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА



от 400

ДИАГНОСТИКА АВТО

от 400

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕНА РУЛЕВОГО НАКОНЕЧНИКА

от 350

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ

от 600

ЗАМЕНА НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

от 1000

ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

от 500

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА ПОГРУЖНОГО (В БАКЕ)

от 1000

ЗАМЕР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

от 450

СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ

ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА СЦЕПЛЕНИЯ БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА

от 3500

ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА СЦЕПЛЕНИЯ СО СНЯТИЕМ ПОДРАМНИКА

от 4500

ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА СЦЕПЛЕНИЯ (ПОЛНЫЙ ПРИВОД)

от 5500



ЗАМЕНА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ И ФИЛЬТРОВ

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ	от 450
ЗАМЕНА МАСЛА С ПРОМЫВКОЙ ДВИГАТЕЛЯ	от 700
ЗАМЕНА МАСЛА В МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП	от 450
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ВОЗДУХА (2 ЭЛЕМЕНТА)	от 300
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ВОЗДУХА	от 150
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА САЛОНА (КОНДИЦИОНЕРА) В БАРДАЧКЕ	от 150
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА САЛОНА (КОНДИЦИОНЕРА) ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ	от 450
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО ПОДВЕСНОГО	от 250
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО В БАКЕ	от 1000
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ТОПЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО	от 450
ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ В АКПП БЕЗ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА АКПП	от 900
ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ В АКПП С ЗАМЕНОЙ ФИЛЬТРА АКПП	от 1250
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ АКПП БЕЗ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА АКПП	от 1400
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ АКПП С ЗАМЕНОЙ ФИЛЬТРА АКПП	от 1500
ЗАМЕНА МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ	от 350
ЗАМЕНА МАСЛА В МОСТУ	от 350
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ГУР	от 650
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ГУР С ПРОМЫВКОЙ	от 1200
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	от 650
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С ПРОМЫВКОЙ	от 1200
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ КОРОБКИ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (DSG, PDK, POWERSHIFT, SPEEDSHIFT)	от 900
СМАЗКА 1 КРЕСТОВИНЫ КАРДАННОГО ВАЛА	от 150



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО	от 350
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ДИСКОВЫХ (КОМПЛЕКТ)	от 500
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК БАРАБАННЫХ (КОМПЛЕКТ)	от 1200
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА	от 600
РЕГУЛИРОВКА РУЧНОГО ТОРМОЗА	от 350
ЗАМЕНА КОЛОДОК РУЧНОГО ТОРМОЗА	от 1200
ЗАМЕНА ТРОСА РУЧНОГО ТОРМОЗА (ОДНА СТОРОНА)	от 500
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА	от 450
ЗАМЕНА РЕМКОМПЛЕКТА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА 1 ПОРШЕНЬ	от 650
ЗАМЕНА РЕМКОМПЛЕКТА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА 2 ПОРШНЯ	от 800
ЗАМЕНА РЕМКОМПЛЕКТА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА 4 ПОРШНЯ	от 1000
ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА	от 1000
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА РАБОЧЕГО	от 750
ЗАМЕНА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ	от 1200
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ С КОЛОДКАМИ (ПАРА)	от 900
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ	от 600
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ ДИСКОВЫХ С ЭЛ. ПРИВОДОМ РУЧНОГО ТОРМОЗА(КОМПЛЕКТ)	от 600
РАЗРАБОТКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА	от 350

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

ЗАМЕНА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА	от 250
ЗАМЕНА ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА	от 250
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ РЫЧАГА	от 850
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПРОДОЛЬНОГО	от 800
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ РЫЧАГА ПРОДОЛЬНОГО	от 1000
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА	от 1500
ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ (КРЕП. БОЛТЫ ИЛИ ЗАКЛЕПКИ)	Болты – от 350 Заклепки – от 500
ЗАМЕНА РЫЧАГА	от 650
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ	от 700
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА В ПРУЖИНЕ	от 900
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА БЕЗ ПРУЖИНЫ	от 500
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ БАЛКИ (ПАРА)	от 1800
ЗАМЕНА КРЕСТОВИНЫ КАРДАННОГО ВАЛА (С УЧЁТОМ СНЯТИЯ ВАЛА)	от 1500
ЗАМЕНА ПОДВЕСНОГО ПОДШИПНИКА КАРДАННОГО ВАЛА (С УЧ. СН.)	от 1500
ЗАМЕНА ШРУСА (ГРАНАТЫ)	от 900
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШРУСА	от 900
ЗАМЕНА ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕРХНЕЙ	от 450
ЗАМЕНА ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ НИЖНЕЙ	от 450
ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА СО СНЯТИЕМ ПОДРАМНИКА (2ШТ)	от 1500
ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ (ЗАПРЕССОВАННАЯ)	от 900
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКА ПОДРАМНИКА (С УЧЁТОМ СНЯТИЯ)	от 2000
ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	от 1000
ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПОЛУОСИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ	от 1000

ГРМ (ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ)

ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ГРМ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ (8 КЛАПАНОВ)	от 3500
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ГРМ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ (16 КЛАПАНОВ)	от 4000
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ГРМ (ОППОЗИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)	от 5000
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ГРМ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ (6 - 8 ЦИЛИНДРОВ)	от 5000
ЗАМЕНА РЕМНЯ ПОЛИКЛИНОВОГО	от 550
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ГРМ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ (8 КЛАПАНОВ)	от 3500
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ГРМ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ (16 КЛАПАНОВ)	от 4500
ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА (БЕЗ СНЯТИЯ РЕМНЯ ГРМ)	от 1200
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ЦЕПИ ГРМ (3-4 ЦИЛИНДРА)	от 6500
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ЦЕПИ ГРМ И ЦЕПИ МАСЛЯНОГО НАСОСА (3-4 ЦИЛИНДРА)	от 7500

ДВИГАТЕЛЬ

ЗАМЕР КОМПРЕССИИ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ (1 ЦИЛИНДР) БЕЗ СНЯТИЯ КОЛЛЕКТОРА	от 150
ЗАМЕР КОМПРЕССИИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ (1 ЦИЛИНДР) БЕЗ СНЯТИЯ КОЛЛЕКТОРА	от 350
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ (8 КЛАПАНОВ)	от 1500
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ (16 КЛАПАНОВ)	от 2000
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	от 1400
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	от 1400
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ (БЕЗ СНЯТИЯ КОЛЛЕКТОРА)	от 800
ЗАМЕНА ТУРБИНЫ	от 3500
ЗАМЕНА ШКИВА КОЛЕНВАЛА	от 800
ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА (МКПП, БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА)	от 3800
ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА (МКПП, СО СНЯТИЕМ ПОДРАМНИКА)	от 4800
ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА (АКПП)	от 4300
ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА (АКПП, ПОЛНЫЙ ПРИВОД)	от 6300

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 4 ШТ. (БЕЗ СНЯТИЯ КОЛЛЕКТОРА)	от 500
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 6 ШТ. (СО СНЯТИЕМ КОЛЛЕКТОРА)	от 1800
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 8 ШТ. (СО СНЯТИЕМ КОЛЛЕКТОРА)	от 2000
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 4 ШТ. (СО СНЯТИЕМ КОЛЛЕКТОРА)	от 1500
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ НАКАЛА 4 ШТ.	от 1000
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ НАКАЛА 6 ШТ. (БЕЗ СНЯТИЯ КОЛЛЕКТОРА)	от 1500
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ НАКАЛА 8 ШТ.	от 2000

ЧИСТКА ФОРСУНОК (ИНЖЕКТОРА)

ЧИСТКА ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ 4ШТ (БЕЗ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ФОРСУНОК)	750
ЧИСТКА ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ 6ШТ (БЕЗ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ФОРСУНОК)	1500
ЧИСТКА ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ 8ШТ (БЕЗ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ФОРСУНОК)	1500

ЗАМЕНА СЕРВИСНЫХ РЕМНЕЙ

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГУР от 550

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА от 550

ЗАМЕНА РЕМНЯ КОНДИЦИОНЕРА от 550

ЗАМЕНА РОЛИКА НАТЯЖНОГО РЕМНЯ ПОЛИКЛИНОВОГО от 150

ЗАМЕНА РОЛИКА ОБВОДНОГО РЕМНЯ ПОЛИКЛИНОВОГО от 150

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ЗАМЕНА РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ от 1000

ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА от 800

ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА С КОРПУСОМ В СБОРЕ от 800

ЗАМЕНА НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (БЕЗ СНЯТИЯ РЕМНЯ ГРМ) от 1200

РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА от 800

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА от 800

ЗАМЕНА АКБ от 150

KIV/AUTO

**МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ
АВТОМОБИЛЕ**

КОНТАКТЫ



kiv-auto.com.ua



Киев,
ул. Электротехническая 47-Б



+38 (050) 764 49 65
+38 (068) 899 28 28